

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Měřič dezénu pneumatik digitální

KR-31009



Děkujeme, že jste si vybrali měřidlo KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Měřič dezénu pneumatik digitální

KR-31009



Děkujeme, že jste si vybrali měřidlo KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.

Technické parametry

Rozsah měření	0–25,4 mm / 0-1 palce
Rozlišení:	0.01 mm / 0.0005 palce
Baterie:	1.5 V, typ SR44/LR44
Pracovní teplota:	0°C -40°C

Důležité upozornění


Měřicí přístroj udržujte čistý
Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterii.
Displej bliká, když je baterie vybitá.
Porucha zobrazení: vyjměte baterii na 30 sekund

Jak používat

Vložte baterii, + pólem nahoru.
Zmáčkněte tlačítko ON a zvolte jednotku měření mm / inch.
Základnu položte na rovný povrch a stiskněte výsuvnou tyč dolů.
Nastavte nulu ZERO.
Umístěte měřidlo na pneumatiku, stiskněte špičku tyče do profilu pneumatiky.
Přečtěte hodnotu hloubky profilu.
Vypněte pomocí tlačítka OFF nebo pokračujte v dalším měření.

Výměna baterie

Sejměte kryt baterie ve směru šipky a baterii vyměňte (stranou + vzhůru).



Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsány bezpečnostními normami.

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.

Technické parametry

Rozsah měření	0–25,4 mm / 0-1 palce
Rozlišení:	0.01 mm / 0.0005 palce
Baterie:	1.5 V, typ SR44/LR44
Pracovní teplota:	0°C -40°C

Důležité upozornění


Měřicí přístroj udržujte čistý
Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterii.
Displej bliká, když je baterie vybitá.
Porucha zobrazení: vyjměte baterii na 30 sekund

Jak používat

Vložte baterii, + pólem nahoru.
Zmáčkněte tlačítko ON a zvolte jednotku měření mm / inch.
Základnu položte na rovný povrch a stiskněte výsuvnou tyč dolů.
Nastavte nulu ZERO.
Umístěte měřidlo na pneumatiku, stiskněte špičku tyče do profilu pneumatiky.
Přečtěte hodnotu hloubky profilu.
Vypněte pomocí tlačítka OFF nebo pokračujte v dalším měření.

Výměna baterie

Sejměte kryt baterie ve směru šipky a baterii vyměňte (stranou + vzhůru).



Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsány bezpečnostními normami.

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.